

## INFORME DE NOVEDADES

<b>Cliente:</b>	<b>Labmac Bodega 2</b>
<b>Fecha:</b>	16 de marzo del 2022
<b>Atención a:</b>	<b>Nexar Gende</b>

Por medio de la presente informamos a ustedes las siguientes novedades detectadas en inspección realizada en la bodega ubicada en el segundo piso.

### **Instalación: Labmac.**

Se realizó la inspección previa, donde se evidenció varias deficiencias, mismas que están incidiendo en la presencia de roedores.

Es importante tener presente que la responsabilidad de la gestión integrada de plagas es compartida con el cliente y proveedor, con el objetivo de tener impacto positivo en el resultado final (índice de plaga cercano a cero).

A continuación, se adjunta las imágenes de las deficiencias con su respectivo detalle.



### Evidencias fotográficas



**Observaciones:** Se evidencia varias fuentes de acceso potenciales a nivel estructural del área de bodega que permite el ingreso de plagas rastreras.

Abertura a nivel de paredes, falta de rastrera en puertas, abertura en ducto de ascensor, mal estado de malla milimétrica, abertura en paso de tubería eléctrica, abertura entre piso y paredes laterales, entre otras.

Se debe realizar la hermetización del área para impedir el ingreso de plagas comunes, procurar que el material a utilizar sea resistente a daños por plagas.

Recordemos que el sistema óseo de los roedores está compuesto de cartílago, por ende, es un vertebrado con mucha flexibilidad y puede ingresar por espacios reducidos.

Información que se brinda para un buen cuidado y aplicación de buenas prácticas en el lugar de trabajo.

Muy Atentamente,

Ing. Kevin Quintana Z.  
Coordinador de Calidad  
**ISO PEST CONTROL**